

Manometre industriale pentru uz general



- Manovacumetre de la -1 ÷ 0 până la -1 ÷ 15 bari;
- Manometre de la 0 ÷ 0.6 până la 0 ÷ 1000 bari;
- Carcasă din oțel, niplu din alamă;
- Conectare la proces axială sau radială;
- Element de presiune cu tub Bourdon;
- Utilizare în medii necorozive;

Tip	Diametru casetă	Conectare la proces	Filet niplu	Precizie
4301	Φ 63 mm	radial	G ¼	1.6%
4531	Φ 63 mm	axial	G ¼	1.6%
4451	Φ 100 mm	radial	G ½	1.6%
4461	Φ 100 mm	axial	G ½	1.6%
4951	Φ 100 mm	radial	G ½	1% 1.6%